

(Außenverblend!)

Alle Trennwände als leichte, unbelastete Wände




Dachstuhl + Balkenlage blieben Konstr. unverändert!

DACHGESCHOSS (ausgebaut)

Nachbar unverändert.

ANSICHT von der Straße: (die Rückfront blieb unverändert!)

ANSICHT von




ERDGESCHOSS:

→ Eigentümer: Ziermann

B ↗


New: (Raumverbindl.)
12,90 Leichtw. Vorhanden
Abbruch
(nicht dargestellt, weil keine stat.-Konstr. Bauteile abgebrochen wurden, sondern nur Tröge + Stelltrümwände, die zumeist ohnehin)




Nachbar unveränd.

ANSICHT von der Straße: (die Rückfront blieb unverändert!)

A ←



ANSICHT von der Seite:



Der Querschnitt im früheren Wohnbereich
s. Zeichnung.

SCHNITT: A-B

80 6,0 80